

Čišćenje instalacije grijanja u Dugoj Resi

Sistemi grijanja - Novosti » Čišćenje instalacije grijanja u Dugoj Resi



Čišćenje instalacije centralnog grijanja još jednom je uspješno izvedeno upotrebom Fernox sredstava i opreme.

U Dugu Resu smo se uputili na poziv tvrtke Termocentar kako bi demonstrirali brzo i kvalitetno ispiranje i zaštitu instalacije centralnog grijanja koristeći Fernox opremu i proizvode. Sistem se sastojao od kotla na pelete, 1 radijatora i podne instalacije grijanja. Koristeći Fernox MKIII pumpu za ispiranje, prvo smo ispirali instalaciju običnom sanitarnom vodom pri čemu je bilo vidljivo koliko je voda u sistemu bila kontaminirana jer je na očigled iz nje izlazila prijava voda. Zatim je dodavanje Fernox F3 Cleanera kemijski omogućilo čišćenje sistema od kamenca, korozije i ostalih nečistoća. Na magnetskom filtru bila je velika nakupina magnetita koju smo otklonili iz sistema. Nakon ponovnog temeljitog ispiranja, TDS metrom smo ustanovili da je voda u sistemu zadovoljavajućih kemijskih vrijednosti te smo u sistem dodali Fernox F1 Protector koji će instalaciju zaštititi od nastanka kamenca i korozije.



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr